
szafy sterownicze
central 1,2,3,5,6,7
+ 16,58
+ 8,42
otwór Ø 400
szafy sterownicze
central 13,14,15,18,19
+ 20,66
P cz.2
Ø x 0,7%
P VRV
19,1x41,3
P VRV
9,5x19,1x41,3
19,1x41,3
19,1x41,3
P cz.3
Ø x 0,9%
P VRV
12,7x28,6
P VRV
12,7x28,6
P cz.1
Ø x 0,9%
P VRV
2 x DN65
2 x DN65
2 x DN65
2 x DN65
2 x DN 25
2 x DN 20
2 x DN 20
2 x DN 20
2 x DN 25
2 x DN 32
2 x DN 40
2 x DN 50
2 x DN 65
2 x DN 65
2 x DN 80
2 x DN 80
2 x DN 25
2 x DN 40
2 x DN 50
3 x DN 50
2 x DN 50
2 x DN 65
2 x DN 80
2 x DN 25
2 x DN 40