Strop nad poziomem P3 - rzut

osie 11-17/P'-W

patrz rysunek nr S-305



Przekrój 6 - 6

1:50



Przekrój 1 - 1

1:50


14
15
16
17
7.50
6.25
1.25
4.50
3.00
7.90
6.27
1.43
ściana żelbetowa; d=20cm
+12.14
+11.86
+12.02
+10.18
+9.98
+8.14
+8.06
1.77
1.54
1.53
1.62
1.36
1.27
1.64
1.66
1.96
2.40
1.50
2.37
2.38
3.17
3.70
4.08
4.45
4.88
5.90
5.95
31.26°
31.26°
ŻYTNIA
ŻYTNIA
DKO=+10.91
DKO=+10.64
DKO=+10.58
DKO=+10.23
DKO=+10.18
DKO=+9.98
DKO=+9.93
DKO=+9.88
DKO=+9.83
DKO=+9.78
DKO=+9.73
DKO=+9.68
DKO=+9.63
DKO=+9.58
DKO=+9.53
DKO=+9.48
DKO=+9.43
DKO=+9.38
DKO=+9.33
DKO=+9.28
DKO=+9.23
DKO=+9.18
DKO=+9.13
DKO=+9.08
DKO=+9.03
DKO=+8.98
DKO=+8.93
DKO=+8.88
DKO=+8.83
DKO=+8.78
DKO=+8.73
DKO=+8.68
DKO=+8.63
DKO=+8.58
DKO=+8.53
DKO=+8.48
DKO=+8.43
DKO=+8.38
DKO=+8.33
DKO=+8.28
DKO=+8.23
DKO=+8.18
DKO=+8.13
DKO=+8.08
DKO=+8.03
DKO=+7.98
DKO=+7.93
DKO=+7.88
DKO=+7.83
DKO=+7.78
DKO=+7.73
DKO=+7.68
DKO=+7.63
DKO=+7.58
DKO=+7.53
DKO=+7.48
DKO=+7.43
DKO=+7.38
DKO=+7.33
DKO=+7.28
DKO=+7.23
DKO=+7.18
DKO=+7.13
DKO=+7.08
DKO=+7.03
DKO=+6.98
DKO=+6.93
DKO=+6.88
DKO=+6.83
DKO=+6.78
DKO=+6.73
DKO=+6.68
DKO=+6.63
DKO=+6.58
DKO=+6.53
DKO=+6.48
DKO=+6.43
DKO=+6.38
DKO=+6.33
DKO=+6.28
DKO=+6.23
DKO=+6.18
DKO=+6.13
DKO=+6.08
DKO=+6.03
DKO=+5.98
DKO=+5.93
DKO=+5.88
DKO=+5.83
DKO=+5.78
DKO=+5.73
DKO=+5.68
DKO=+5.63
DKO=+5.58
DKO=+5.53
DKO=+5.48
DKO=+5.43
DKO=+5.38
DKO=+5.33
DKO=+5.28
DKO=+5.23
DKO=+5.18
DKO=+5.13
DKO=+5.08
DKO=+5.03
DKO=+4.98
DKO=+4.93
DKO=+4.88
DKO=+4.83
DKO=+4.78
DKO=+4.73
DKO=+4.68
DKO=+4.63
DKO=+4.58
DKO=+4.53
DKO=+4.48
DKO=+4.43
DKO=+4.38
DKO=+4.33
DKO=+4.28
DKO=+4.23
DKO=+4.18
DKO=+4.13
DKO=+4.08
DKO=+4.03
DKO=+3.98
DKO=+3.93
DKO=+3.88
DKO=+3.83
DKO=+3.78
DKO=+3.73
DKO=+3.68
DKO=+3.63
DKO=+3.58
DKO=+3.53
DKO=+3.48
DKO=+3.43
DKO=+3.38
DKO=+3.33
DKO=+3.28
DKO=+3.23
DKO=+3.18
DKO=+3.13
DKO=+3.08
DKO=+3.03
DKO=+2.98
DKO=+2.93
DKO=+2.88
DKO=+2.83
DKO=+2.78
DKO=+2.73
DKO=+2.68
DKO=+2.63
DKO=+2.58
DKO=+2.53
DKO=+2.48
DKO=+2.43
DKO=+2.38
DKO=+2.33
DKO=+2.28
DKO=+2.23
DKO=+2.18
DKO=+2.13
DKO=+2.08
DKO=+2.03
DKO=+1.98
DKO=+1.93
DKO=+1.88
DKO=+1.83
DKO=+1.78
DKO=+1.73
DKO=+1.68
DKO=+1.63
DKO=+1.58
DKO=+1.53
DKO=+1.48
DKO=+1.43
DKO=+1.38
DKO=+1.33
DKO=+1.28
DKO=+1.23
DKO=+1.18
DKO=+1.13
DKO=+1.08
DKO=+1.03
DKO=+0.98
DKO=+0.93
DKO=+0.88
DKO=+0.83
DKO=+0.78
DKO=+0.73
DKO=+0.68
DKO=+0.63
DKO=+0.58
DKO=+0.53
DKO=+0.48
DKO=+0.43
DKO=+0.38
DKO=+0.33
DKO=+0.28
DKO=+0.23
DKO=+0.18
DKO=+0.13
DKO=+0.08
DKO=+0.03
DKO=-0.02
DKO=-0.07
DKO=-0.12
DKO=-0.17
DKO=-0.22
DKO=-0.27
DKO=-0.32
DKO=-0.37
DKO=-0.42
DKO=-0.47
DKO=-0.52
DKO=-0.57
DKO=-0.62
DKO=-0.67
DKO=-0.72
DKO=-0.77
DKO=-0.82
DKO=-0.87
DKO=-0.92
DKO=-0.97
DKO=-1.02
DKO=-1.07
DKO=-1.12
DKO=-1.17
DKO=-1.22
DKO=-1.27
DKO=-1.32
DKO=-1.37
DKO=-1.42
DKO=-1.47
DKO=-1.52
DKO=-1.57
DKO=-1.62
DKO=-1.67
DKO=-1.72
DKO=-1.77
DKO=-1.82
DKO=-1.87
DKO=-1.92
DKO=-1.97