

PRZEDMIAR INWESTORSKI nr UG-WNS.GEOGR.016

INSTYTUT GEOGRAFII

OBIEKT _____ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU
GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU

ADRES _____ GDAŃSK UL.BAŻYŃSKIEGO NR 4

RODZAJ ROBÓT _____ REMONTOWE

INWESTOR _____ UNIWERSYTET GDAŃSKI W GDAŃSKU UL.
BAŻYŃSKIEGO NR 8

KOSZTORYS OPRACOWAŁ _____ mgr inż. Teresa Maziarz 2017.03.07


PODSTAWA : KSNRy, KNNRy,KNRy i KALKULACJE INDYWIDUALNE.

DATA : 2017.03.07

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA :

UNIwersytet Gdański
Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


mgr inż. Teresa Maziarz
Upr. bud. nr 3974/Gd/89

Obiekt : WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UNIwersytetu GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU
Rodzaj robót : REMONTOWE

Nr	Opis Elementu Robót	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
1.	ROBOTY REMONTOWE- SALA 400 I SALA 401 GEOGRAFIA	1.000	KPL		
2.	ROBOTY REMONTOWE DACH CZĘŚĆ B- GEOGRAFIA	1.000	KPL		
3.	WYMIANA ZUŻYTYCH PASKÓW ANTYPOŚLIZGOWYCH NA STOPNIACH KLATKI SCHODOWEJ	1.000	KPL		
4.	ROBOTY REMONTOWE- NAPRAWA DRZWI BALKONOWYCH W POM. NR B 402	1.000	KPL		

Obiekt : WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU
 Rodzaj robót : REMONTOWE

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7

ELEMENT 1. ROBOTY REMONTOWE- SALA 400 I SALA 401 GEOGRAFIA

1.	1013-0100	KNNR-W 3 Zabezpieczenie podłóg folią 26.92 = 26.920 RAZEM = 26.920	m2	26.920		
2.	1202-0700	KNR 4-01 Skasowanie zacieków	m2	26.920		
3.	1204-0800	KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie	m2	26.920		
4.	1204-0100	KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów	m2	26.920		
5.	1611-0300	KNR 2-02 Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokości do 8 m	szt.	1.000		
6.	1611-0301	KNR 2-02 Koszt 1 m-g pracy rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokości do 8 m - 1 kolumna	m-g	24.000		
7.	0702-0200	KNNR 7 Montaż sufitów podwieszanych z rastrami z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych o wym. 600x600 mm - z kosztami wszystkich materiałów	m2	16.000		

ELEMENT 2. ROBOTY REMONTOWE DACH CZĘŚĆ B- GEOGRAFIA

7.	0519-0600	KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z dwóch warstw papy asfaltowej, na dachach - betonowych, pierwszej warstwy $1.0*(1.20*2+0.80*2)+1.50*1.50 = 6.250$ RAZEM = 6.250	m2	45.600		
8.	0519-0700	KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z dwóch warstw papy asfaltowej, na dachach - betonowych, następnej warstwy	m2	45.600		
9.	0518-0500	KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni dachu abizolem	m2	45.600		
10.	0507-0212	KNNR 2 Pokrycie dachów dwuwarstwowo papą termozgrzewalną podkładową "Polbit PF" i wierzchniego krycia "Polbit WF"	m2	45.600		
11.	0503-0400	KNNR 3 Naprawa pokyc dachowych papą termozgrzewalną poprzez - naprawa obróbek z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej Zdunbit-WF, na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym	m2	45.600		
12.	0503-0500	KNNR 3 Naprawa pokyc dachowych papą termozgrzewalną poprzez - naprawa obróbek elementów metalowych (kołnierzy) występujących na dachu z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej Zdunbit-WF, wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem podłoża	m2	18.000		
13.	0108-1100	KNR 4-01 Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowyladowczymi do 5 t - gruzu spryzmowanego $6.25*2*0.05 = 0.625$ RAZEM = 0.625	m3	0.625		
14.	0108-1200	KNR 4-01 Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 5 t $0.625*14 = 8.750$ RAZEM = 8.750	m3	8.750		
15.	Kalkulacja	kalkulacja własna - UTYLIZACJA PAPY $0.625*1.10 = 0.688$ RAZEM = 0.688	tona	0.688		

Obiekt : WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UNIwersYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU
Rodzaj robót : REMONTOWE

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7

ELEMENT 3. WYMIANA ZUŻYTYCH PASKÓW ANTYPOŚLIZGOWYCH NA STOPNIACH KLATKI SCHODOWEJ

16.	Kalkulacja	kalkulacja własna - WYMIANA ZUŻYTYCH PASKÓW ANTYPOŚLIZGOWYCH W BUDYNKU B NA KLATKACH SCHODOWYCH, PASKI O SZEROKOŚCI 2.50 CM, W DWÓCH RZĘDACH	mb	156.800		
-----	------------	--	----	---------	--	--

ELEMENT 4. ROBOTY REMONTOWE- NAPRAWA DRZWI BALKONOWYCH W POM. NR B 402

17.	Kalkulacja	kalkulacja własna - NAPRAWA KLAMKI ORAZ ZAWIASÓW W DRZWIACH BALKONOWYCH POMIESZCZENIA B 402 wsp. korygujący 1.600	km	1.000		
-----	------------	--	----	-------	--	--