

PRZED ZMIANĄ

PO ZMIANIE

1	2	3	4
---	---	---	---

375	500	500
1	2	3

POLE LINIOWE

POLE LINIOWE



POLE POMIAROWE

POLE TRANSFORMATORA

POLE LINIOWE

POLE LINIOWE

POLE TRANSFORMATORA  
(bez zmian)



ZAKRES OPRACOWANIA

Ochrona od porażień  
Samoczynne wyłączenie w układzie IT